



Dades generals de l'edifici

Any de construcció	1959 - 1961
Tipologia de bloc	F
Nombre de plantes	PB+5
Nombre d'habitatges per replà	4
Nombre d'habitatges per comunitat	24
Nombre de comunitats per bloc	3
Nombre d'habitatges per bloc	72
Tipus d'habitatge	No passant
Ventilació	A façana i pati
Clau	18

Estat de la gestió

Inspecció	✓
Redacció projecte	✓
Execució d'obra	✗





Reparació/substitució dels elements portants danyats, i de les biguetes afectades per aluminosi. Reparació de tota la instal·lació de baixants horitzontals, manteniment de la xarxa de sanejament. Millora de totes les instal·lacions dels espais comuns, nucli d'escales i patis tècnics. Millora de l'envolupant amb increment de l'aïllament a façanes, testers, patis comuns i coberta, substitució de la fusteria i eliminació d'elements sobrants. Incorporació de balcons i l'envolupant de la instal·lació d'ascensor.

Tipus d'intervenció	Si	No
Rehabilitació estructural	X	
Rehabilitació instal·lacions comuns	X	
Rehabilitació energètica	X	
Accessibilitat	X	
Paràmetres urbanístics	Si	No
Balcons	X	
Ascensors	X	

Gestió urbanística

Tasques prèvies	✓
ACR	✓
PAU	✗
Projecte de reparcel·lació	✗

Obres

En licitació	✗
Iniciades	✗
Acabades	✗