

OBJECTE DE LES OBRES DE MILLORA

Us comuniquem, que durant el mes de febrer, s'han iniciat diverses actuacions de millora en el parc del Guinardó. L'objecte d'aquests treballs és resoldre unes problemàtiques generals que es troben en determinats punts del parc, tal i com es mostra a les imatges.

TREBALLS A REALITZAR

Els treballs que es duran a terme, per donar solució als problemes generals existents, són:

- 1 Creació d'una xarxa de drenatge superficial** per protegir els camins i evitar el seu deteriorament per l'arrossegament de materials. És a dir, es faran unes cunetes de recollida d'aigua per evitar escorrenties.
- 2 Arranjament dels camins, que es troben deteriorats, amb la implantació de sauló estabilitzat.** Aquesta solució evita la continua degradació dels camins, produïts principalment pels efectes de les pluges, augmenta la seva durabilitat i facilita el seu manteniment. Tot això, amb l'objectiu de millorar l'espai per a les passejades del veïnat.
- 3 Execució d'elements de contenció** per millorar l'estabilitat i controlar l'erosió generada al terreny (talussos i camins). Al mateix temps això permetrà cobrir les arrels de molts arbres que actualment han aflorat en el terreny i protegirà els camins de petits desprendiments. Els murs seran de gabions, amb aspecte natural de pedra.
- 4 Renaturalització de talussos.** Plantació de vegetació de baix manteniment que no necessita reg. Això estabilitzarà els talussos i aportarà més verd. Per afavorir l'arrelament i consolidació de la nova vegetació, en les zones amb pendents superiors a 25% , es col·locaran mantes de fibra de coco biodegradables. També es farà una neteja i esbrossada de la vegetació, que està en mal estat o amb deficiències de creixement.

Per altra banda, s'impulsaran actuacions de millora en altres punts concrets com són: la bassa històrica (rehabilitació i contenció del talús), el camí dels Indis i el camí de la Carena.

1 2 Xarxa de drenatge superficial i arranjament de camins



Problemàtica: trencament de camins degut a les incisions erosives que produeix l'aigua de pluja al baixar pel terreny inclinat (escorrenties).



Solució: arranjament dels camins amb sauló estabilitzat.

3 Elements de contenció



Problemàtica: risc de desprendiment de talussos i aflorament d'arrels degut a l'erosió del terreny.



Solució: execució de mur de gabions amb aspecte natural de pedra. Posterior, reompliment de terres i estabilització amb plantació de vegetació.

4 Renaturalització dels talussos



Problemàtica: manca de vegetació a talussos i determinades zones amb pendent.



Solució: plantació de llavors i col·locació de mantes biodegradables per afavorir l'arrelament (deixen de ser visibles al créixer la vegetació).