

**Memòria
de l'activitat
preventiva:
2018
'19**

índex

PLA DE TREBALL DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	2
SIMULACRE	4
Indicadors de l'avaluació del simulacre	5
REVISIONS TRIMESTRALS I ACTUACIONS PREVENTIVES PUNTUALS	6
Calendari d'actuacions	
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ	7
Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra	
RESUM DE L'ESTAT DELS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS JUNY '19	8
Extintors	8
Boques d'incendi	11
FORMACIÓ I INFORMACIÓ PEL PERSONAL DEL CENTRE	12
El simulacre d'evacuació en el nostre centre	12
Educació postural per a professors i professores de música	13

Pla de treball de l'acció preventiva.

Actuacions previstes durant el Curs: 2018-19

Pla d'autoprotecció

Revisar i actualitzar el pla	Data prevista: 19.03.19		
Realització del simulacre	Data prevista: 04.12.18		
Existència de plànols d'evacuació	SI	Insuficients	Només en les aules i espais escombra

Instal·lacions	SÍ	NO	Observacions
Alarma	X		
Extintors	X		
Enllumenat d'emergència	X		
Boques d'incendis equipades (BIE's)	X		
Polsador alarma	X		
Senyalització	SI		Correcte X

Revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis

Data 1 ^{er} trimestre	18.12.18	Data 2 ^{on} trimestre	19.03.19	Data 3 ^{er} trimestre	11.06.19
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Calendari revisió farmacíoles dels treballadors i treballadores

Data 1 ^{er} trimestre	19.12.18	Data 2 ^{on} trimestre	20.03.19	Data 3 ^{er} trimestre	12.06.19
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Previsió d'accions informatives /formatives sobre aspectes de prevenció de riscos i salut laborals

Accions - temes	Calendari previst
<ul style="list-style-type: none">- Jornada de formació: El pla d'autoprotecció i el simulacre en el nostre centre- Jornada de formació: Educació postural per a professors i professores de música-	<ul style="list-style-type: none">• 27 de novembre • 4 i 11 de juny

Observacions

Observacions i/o altres actuacions
<ul style="list-style-type: none">• Manteniment de la senyalització• Seguiment del Pla de Mesures Correctores de l'avaluació de riscos• Desconfort tèrmic en diversos espais del centre: Instal·lació de ventiladors• Revisions trimestrals del material contra incendis• Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre• Revisions de la farmaciola dels treballadors• Revisions dels fulls d'incidència de les aules escombres• Instal·lació CCTV al centre

Simulacre

Fitxa avaluació simulacre. Curs 18/19

Centre: Conservatori	
	Data: 04 – 12 - 2019

ACCIONS DEL SIMULACRE

SÍ/NO

HORA	ALARMA	17,30
	RECOMPTE	17,35
SIMULACRE	EVACUACIÓ	SI
	CONFINAMENT	NO

DESCONNECTAR GAS	NO
TANCAR PORTES	SI

SI/ NO

TELEFONAR ELS BOMBERS	SI
-----------------------	----

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ DOCENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ ALUMNAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ P.A.S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

POCA SUFI MOLT

GRAU D'ORGANITZACIÓ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------




AVALUACIÓ DEL SIMULACRE	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	REPETIR SIMULACRE	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------











































OBSERVACIONS:

El centre s'ha buidat satisfactòriament en un temps prudencial però sense completar el circuit d'informació marcat en el pla d'emergència del centre. Va faltar arribar la informació per part dels caps de planta al Cap d'emergències per poder realitzar el recompte satisfactòriament. Tampoc, malgrat ser informats el personal amb una sessió informativa sobre la qüestió, va arribar tothom al punt de trobada. Hi ha personal i alumnat que en sortir es va quedar a l'exterior del centre, a la porta d'entrada. Seria recomanable repetir el simulacre, informar al claustre de les incidències per millorar conductes i realitzar més sessions informatives sobre la qüestió.

Indicadors de l'avaluació del simulacre

Quadre d'indicadors

Evulució positiva	
Sense Evulució	
Evulució negativa	

Cursos	19/18	18/17	17/16	16/15	15/14	14/13
Grau col·laboració Alumnat						
Grau col·laboració Docents						
Grau col·laboració PAS						
Grau Organització						
Evacuació						
Arribada al punt de trobada						
Recompte						

Revisions trimestrals i actuacions preventives puntuals

Calendari d'actuacions

00.09.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
05.09.18	Desconfort tèrmic en diferents espais del centre: Instal·lació de ventiladors en diferents espais
12.09.18	Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre
00.11.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
27.11.18	Jornada de formació: El pla d'autoprotecció i el simulacre en el nostre centre
29.11.18	Instal·lació CCTV al centre
04.12.18	Realització del simulacre d'evacuació
18.12.17	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
19.12.18	Revisió trimestral de la farmaciola
19.12.18	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra
00.02.19	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
19.03.19	Revisió i actualització del pla d'autoprotecció
19.03.19	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
20.03.19	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra
20.03.19	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
00.05.19	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
04.06.19	Jornada de formació del personal
11.06.19	Jornada de formació del personal
11.06.19	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
12.06.19	Revisió trimestral de la farmaciola
12.06.19	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra

Revisió i actualització del pla d'autoprotecció

Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra

Plantes	Aules escombra
soterrani	aula 006 – Biblioteca – Auditori (escenari)
baixa	aules 12B – 13B – 015 – Secretaria
primera	aules 105 – 113 – 114 – Sala Vermella
segona	aules 206 – 208 – 217 – 218

Resum de l'estat dels equips de lluita contra incendis juny '19

Extintors

Situació	Número d'extintor	Tipus	Observacions
1r Pis (101)	143366	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (109-escala)	4743365	Pols 6Kg	Correcte
1r Pis (111)	4629696	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (118)	4629667	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (S.Vermella)	206058	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (201)	23103	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (208)	212000	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (215-escala)	4629671	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (217)	34949	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (012a)	4743415	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (001)	4629661	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (007)	4629690	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (016- 014)	4629672	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4748416	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4629699	Pols 6Kg.	Correcte

P.Baixa (Conserges)	43445	Co2 2Kg.	Correcte
P.Baixa (peixera- 007)	4629652	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Peixera)	4629667	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	4629697	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís S8, Sala Arxius)	4629700	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (entrada Auditori)	227520	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escala Bruc)	4756257	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari cabina esquerra)	206087	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari cabina esquerra)	44	CO2 5Kg.	Falta última revisió
Soterrani (escenari esquerra)	4629691	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (cabina dreta)	4629697	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (009 Pantalles) S2	43038	Co2 2Kg.	Correcte
Soterrani (int.Biblioteca) S1	4629662	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.calderes) S4	44561	Co2 5Kg.	Correcte
Soterrani (int.calderes) S4	227841	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors, annex) S6	4629688	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors) S6	4600360	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors) S6	44842	Co2 2Kg.	Correcte
Soterrani (magatzem, comptadors) S5	43278	Co2 2Kg.	Correcte

Soterrani (Magatzem esquerra del Bar)	227873	Pols 6 Kg.	Correcte
Soterrani (Magatzem dret del Bar)	00670	Pols 6 Kg.	Falta última revisió
Soterrani (passadís biblioteca)	23573	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís S4,calderes)	46257101	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (sala gravacions) S7	10107211	Co2 2Kg.	Correcte
Soterrani (sala gravacions, annex) S7	42431	Co2 2 Kg.	Correcte
Soterrani (passadís S7, sala gravacions)	469662	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	14999	Co2 2Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	206082	Pols 6 Kg.	Correcte
Terrat (golfes Bruc)	211948	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes Bruc)	211328	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes escola)	23536	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes mercat)	206085	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes mercat)	23524	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes València)	7504	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (habitatge)	23662	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (Peixera)	7501	Pols 6Kg.	Correcte

Boques d'incendi

Situació	Boca tipus	Observacions
P. Baixa (016)	Bies - 45	Correcte
P. Baixa (009-escala)	Bies - 25	Correcte
1r Pis (108)	Bies - 45	Correcte
1r Pis (120-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (223-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (214)	Bies - 45	Correcte
Soterrani (Biblioteca)	Bies - 45	Correcte
Soterrani (passadís ent. Auditori)	Bies - 25	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	Bies - 45	Correcte
Terrat (escala València)	Bies - 25	Correcte
Terrat (escala Bruc)	Bies - 25	Correcte

Formació i informació pel personal del centre

El simulacre d'evacuació en el nostre centre

Sessió oberta al personal del centre

Formador:

Francesc Guarné

Objectius:

- Refermar bones actituds davant el simulacre i emergències en el centre
- Conèixer quines són les nostres funcions davant d'un simulacre

Calendari:

27 de novembre a les 11 hores

Lloc:

Aula 007 del Conservatori

Educació postural per professors i professores de música

Destinatari: Professors/es de l'IMEB de l'EMM Sant Andreu i el Conservatori

Dates: **Dimarts 4 i 11 de juny de 2019**

Hora: **De 09:30 a 11:30 hores** (durada 2 hores)

Lloc: CMMB
C/ Bruc, 110

Recomanacions: . Roba còmoda (no texans), mitjons per anar pel terra i estoreta o tovallola
. Cada treballador de manera individual haurà d'omplir un qüestionari de salut

La formadora, fisioterapeuta i llicenciada en psicologia **Miren Guinea**, recollirà els qüestionaris per tenir informació prèvia a la formació.

Es facilita la documentació teòrica que és necessari portar-la llegida abans d'iniciar la primera sessió amb la fisioterapeuta.

Es donarà un certificat sempre que s'hagi assistit a tota la formació programa

